

東検協 鉄筋継手検査結果集計表

東京都鉄筋継手検査機関連絡協議会
会長 安藤 純二

(1) [平成30年度年間集計表]

検査項目		検査件数		不合格等の件数		不合格等の発生率 (%)	
		ロット数	検査数	ロット数	不合格数	ロット	不合格
圧接継手検査	外観検査	13,423	1,193,138	93	250	0.69	0.02
	超音波探傷検査	13,158	390,957	21	26	0.16	0.01
溶接継手検査	外観検査	4,883	516,165	101	255	2.07	0.05
	超音波探傷検査	4,852	163,012	140	338	2.89	0.21
機械式継手検査	外観検査	8,807	845,966	279	1,414	3.17	0.17
	超音波測定検査	8,254	146,629	71	164	0.86	0.11

※東検協会員16社の集計による

(2) [機械式外観不合格部の内訳]

外見検査項目	不合格数	割合 (%)
挿入マーク無し	664	47.0
挿入長さ	228	16.1
合わせマーク	380	26.9
グラウト材の充填	142	10.0

